Stair stringers DFL 502
"mounting examples"

Hook in to beam



Hook in to connector head



TIDFL-3.1 EW 3287.02 - 08.04.09/WG, geä. 17.11.09/HB, geä. 11.12.09/WG - 10/2010 shift

© OCTANORM Vertriebs GmbH für Bauelemente. Errors and technical modifications reserved.