



HINWEIS:
In den octalux-Stützen befinden sich standardmäßig keine Spannschloßbohrungen, durch welche die Senkschraube E 111-m bedient werden könnte. Bei Verwendung der Fußplatte M 1408 muss in jede Stütze nachträglich diese Bohrung gefertigt werden, oder dies bereits bei Bestellung einer Stütze im Konfigurator angeben.