



Beim Einsatz des Profil-Doppelzylinders W 514 in der Ganzglastüre W 501/W 502 muß die Stütze/Profil entsprechend der Zeichnung ausgefräst werden!